

Hautschutzplan für KFZ-Werkstätten

°Art der Hautbelastung	• Hautschutz vor der Arbeit	•• Hautreinigung nach der Arbeit	••• Hautpflege nach der Arbeit
<p>Mittler bis starke Verschmutzungen</p> <p>Öle, Fette, Stäube, Bremsstäube, Ruß, Schmierstoffe, sonstige Betriebsflüssigkeiten etc.</p>		<p>PEVASTAR Handreiniger, pastös</p>	
<p>Stark anhaftende Verschmutzungen</p> <p>Diverse Lacke, Harze, Klebstoffe, Dichtungsmassen etc.</p>	<p>PEVAPERM Hautschutz-Lotion</p>	<p>PEVALIN RESOLUT Handreinigungs-Creme oder PEVALIN SPEZIAL Handreinigungs-Creme</p>	<p>PEVALIND Hautpflege-Lotion</p>

Anmerkung : auf allen Waschplätzen soll eine rückfettende Hautreinigungslotion zur Verfügung stehen (z.B.: Pevaplus oder Pevasan-Hautreinigungslotion)

Sämtliche Mittel sollten mittels Spendern zur Verfügung gestellt werden.

<p>A-1030 Wien, Hetzgasse 27 Tel.: 01-712 32 97 Fax: 01-715 96 97</p>	<p>e-mail: wurz@ aon.at Internet: www.drwurzergmbh.at</p>	<p>Dr. Wurzer GmbH</p>
---	--	-------------------------------

